メ ン テ ナ ン ス 情 報

お得意先 各位

いつもお世話になっております。メンテナンス情報として、
下記の資料をお送りいたします。どうぞご査収願います。

カスタマーエンジニア　各位

発行日	２０２５年１０月２日	NO. SC2531068	（ 産 ・ 流 ）
機種	WM-AILX シリーズ		

P-1006Cディスコン対応による基板変更(P-1186D、P-1206B)、メンテナンス注意点

【概 要】

PWB P-1006C がディスコンとなり、代替品として PWB P-1206B、それに伴い包装制御基板を PWB P-1186D へ変更します。
P-1206B は親となる包装制御基板が P-1186D の場合のみ接続可能です。
P-1186D を使用する際は J1219B 以降の包装機アプリが必要です。

【詳 細】

① P-1206B 搭載の WM-AILX をメンテナンスする際は P-1206B を使用してください。
※下貼りプリンタユニットは P-1206B へ変更していません。P-1006C を使用してください。
P-1006C 搭載の WM-AI(SP、LX 含む)は P-1006C を使用してください。

② P-1186D 搭載の WM-AILX をメンテナンスする際は必ず P-1186D を使用してください。P-1206B と接続されるモーターが脱調して動かなくなります。(センサーは反応します)
P-1105F、P-1186B が搭載されている WM-AILX を P-1186D でメンテナンスすることは可能です。
下記項目③と SC2531016 を参照してください。(A200 へ P-1186 取付、包装機アプリのバージョン統一が必要です)

③ P-1186D を使用する際は J1219B 以降の包装機アプリが必要です。代表ソフト J1119V or J1113R にて対応しています。
基板交換時、包装機アプリが古い場合は「包装機に問題が生じました(0494-0000)」が表示されます。
※特殊ソフトご利用の場合
包装機アプリ J1219B 以降のバンドルが出来ていない特殊ソフトをご利用のユーザー様は代表ソフトを J1119 or J1113 の最新へ更新し、包装機アプリをダウンロードしてから特殊ソフトを入れなおしてください。
特殊ソフトのバンドル対応は順次進めて参ります。

〈新基板の品番〉 メンテ部品の手配をお願いします。

PWB P-1206B-5	: 100-069-5336-00	PWB P-1206B-6	: 100-069-5337-00
PWB P-1206B-7	: 100-069-5338-00	PWB P-1186D-6	: 100-069-8722-00

【備 考】

切り替え時期:2025 年 7 月下旬頃生産分から P-1186D、P-1206B 搭載機へ切り替わります。
判別方法:切り替わり後の WM-AILX には銘板付近に「d」のマークシールが貼られています。
P-1006C の供給:2025 年 9 月時点では部品在庫がある為、引き続き供給可能です。
設計変更:133382、133533



以上

添付資料	有 ・ 無	資料名：

発信元
株式会社イシダ　コンタクトサポートセンター

本書には株式会社イシダの秘密情報が含まれていますので、秘密情報として取扱いをしてください。　本書に関する著作権は株式会社イシダに帰属しますので、本書の内容を無断で複製・頒布等することは禁止されています。

承 認	確 認	担 当
浅田	長澤	長澤