


## ○詳細




現行　　対策品(2019 年 10 月頃)



現行品ではＣリングがばねに引っかかってしまい、ピンが端まで行かない場合があることが分かりました。対策品では、ばねの形状を変更して引っかからないようにしています。

-以上-